



BOMBAS A TURBINA
TABLA DE PRESTACIONES

Implementos
Industriales
Medición y Control
de Temperatura
Humedad - Caudal
Nivel y Llama
www.implementosenlaweb.com.ar
Tel.: (0351) 4805405

Modelo: PBSA

	Presion Dif.	1	2	3	4	5	6	7	8	RPM
Nº de etapas	Lts/H	1800	1650	1500	1350	1200	1100	1000	900	2845
1	HP	3/4				1				

Modelo: PBA

	Presion Dif.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	RPM
Nº de etapas	Lts/H	1800	1650	1500	1350	1200	1100	1000	900	800	700	2845
1	HP	3/4				1						

Modelo: PBB

	Presion Dif.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	RPM
Nº de etapas	Lts/H	3350	3200	3050	2900	2750	2600	2450	2300	2150	2000	1850	1700	1550	1400	1200	2845
1	HP	1,5					2					3					

Modelo: PBC

	Presion Dif.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	RPM
Nº de etapas	Lts/H	4500	4300	4100	3900	3700	3600	3450	3300	3150	3000	2800	2600	2400	2200	2000	2845
1	HP	2			3						4			5			

Modelo: PB1

	Presion Dif.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	RPM
Nº de etapas	Lts/H	4650	4500	4350	4200	4050	3900	3750	3600	3400	3300	3200	3100	3000	2900	2800	2845
2	HP	3			4			5,5			7,5						

Modelo: PB2

	Presion Dif.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	RPM
Nº de etapas	Lts/H	5500	5400	5350	5300	5250	5200	5150	5100	5050	5000	4900	4800	4700	4650	4600	2845
2	HP	5		7,5								10					

Modelo: PB3

	Presion Dif.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	RPM
Nº de etapas	Lts/H	6200	6180	6165	6150	6125	6115	6100	6075	6025	6000	5900	5800	5700	5600	5500	2845
2	HP	5,5			7,5				10				12,5				

Modelo: PBD

	Presion Dif.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	RPM
Nº de etapas	Lts/H	6800	6500	6250	6000	5750	5500	5150	4800	4400	4000						2845
1	HP	4					5,5										

Modelo: PBK

	Presion Dif.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	RPM
Nº de etapas	Lts/H	6900	6600	6300	6000	5800	5600	5400	5200	5100	5000	4800	4650	4500	4350	4200	2845
1	HP	5,5										7,5					

Modelo: PB4

	Presion Dif.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	RPM
Nº de etapas	Lts/H	12500	12400	12300	12150	12000	11800	11600	11400	11200	11000	10850	10700	10650	10550	10500	2845
2	HP	10					15					20					

Modelo: PA1

	Presion Dif.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	RPM
Nº de etapas	Lts/H	3900	3600	3300	3050	2850	2650	2400	2100	1900	1600	1300	1000				1440
2	HP	1		1,5			2			3							

Modelo: PA2

	Presion Dif.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	RPM
Nº de etapas	Lts/H	6700	6350	6000	5600	5200	4800	4400	4000	3600	3200	2950	2300	1900	1500		1440
2	HP	3			4							5,5					

Modelo: PA3

	Presion Dif.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	RPM
Nº de etapas	Lts/H	7200	6800	6400	6000	5700	5400	5100	4800	4500	4200	3900	3400	3000	2600		1440
2	HP	3			4				5,5					7,5			

Modelo: PA4

	Presion Dif.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	RPM
Nº de etapas	Lts/H	13600	13200	12600	12000	11500	10800	10200	9500	8600	7800	6850	5900	4700	3600		1440
2	HP	7,5									10						